

◎ 大雨災害（台風7号・11号・9号）に関する被害状況等について

1. 水道施設

1) 断水となった地区

対図	自治区	地区の名称	発生日	原因等	断水戸数	断水期間	対応状況等
1.	端野	緋牛内、一区、忠志	8月21日	河川の氾濫・道路の陥没による配水管（VPφ150）の折損	60戸	8月21日15時50分～ 8月23日10時	■ 配水管の折損個所の特定に時間を要したが、特定後、速やかに補修を実施。
2.	留辺蘂	滝の湯	8月19日	原水の水質悪化及び停電による滝の湯浄水場の取水停止	14戸	8月21日10時～ 8月24日15時45分	■ 給水車による配水池への補水により、給水を再開。 ■ 電力の復旧に時間を要するため、発電機を設置して対応。 ■ 配水池への補水を続行。8月28日16時、原水の水質の安定により、通常運転に回復。 ※配水池への補水（延数）：90回、670t、作業人員44人
3.		平里、松山	8月20日	河川の氾濫・道路の崩壊による送水管（VPφ75）の破損	25戸	8月20日22時～ 8月27日17時35分	■ 仮設管（560m）を布設する応急復旧工事により給水を再開。 ■ 本復旧工事は年内に完了予定。

2) 取水を停止した浄水場

対図	自治区	浄水場の名称	発生日	原因等	断水戸数	取水停止時間	対応状況等
4.	北見	広郷浄水場	8月17日	原水の水質悪化	—	17時間	■ 原水の濁度が上昇したため、取水を停止。 ■ 滞水池に貯水した原水により給水を継続。 ■ 凝集試験の結果、水処理可能と判断した時点で取水を再開。
			8月20日			1時間50分	
			8月20日			6時間5分	
			8月22日			5時間5分	
			8月23日			8時間20分	
5.	留辺蘂	温根湯温泉浄水場	8月18日	土砂の流入による取水口の閉塞	—	約14時間	■ 配水池に貯水した浄水、及び給水車による配水池への補水により給水を継続。 ※配水池への補水（延数）：53回、428t、作業人員10人
6.		瑞穂浄水場	8月17日	原水の水質悪化及び土砂の流入による取水口の閉塞	—	約26時間	■ 配水池に貯水した浄水により給水を継続。
			8月20日	土砂の流入による取水口の閉塞及び導水管（VPφ100）の折損	—	約141時間	■ 配水池に貯水した浄水、及び給水車による配水池への補水により給水を継続。 ※配水池への補水（延数）：60回、446t、作業人員26人

2. 下水道施設

対図	自治区	地区(施設)の名称	発生日	被害状況等	対応状況等
7.	北見	東相内町	8月20日	河川の増水による雨水の排水不良	■ 排水ポンプによる河川への放水作業を実施。
8.		光葉町			
9.		桜町樋門			
10.	端野	東17号樋門	8月20日	河川の増水による護岸の崩壊	■ 河川管理者と協議し、復旧を予定。